


# 【温度設定ソフトが認識できない場合の手順】


(温度設定ソフトの [Connect] ボタンを押しても接続できない場合、  
下記の手順で USB ドライバーファイルをパソコンにインストールします)

1 以下の場所からZIPファイルをダウンロードしてください。  
<http://www.lets-co.jp/lets/down/CH341S64.zip>


2 ダウンロードしたZIP  
ファイルを解凍します。




3 [CH341S64.SYS]  
ファイルが現れます。



4 【windowsマーク】を  
右クリックします。



5 【エクスプローラー】を  
クリックします。




6 【Cドライブ】を  
クリックします。



7 【Windows】を  
クリックします。




8 【System32】を  
クリックします。



9 【drivers】を  
クリックします。



10 【drivers】ファイル内に  
【CH341S64.SYS】ファイルを  
ドラッグアンドドロップ  
します。




11 パソコンを再起動して、  
測定器と接続します。  
(付属のUSBケーブル  
を使ってください)



12 温度測定器の電源を  
いれてから温度設定  
ソフトを起動します。



13 【Connect】を  
クリックします。



※なお上記の方法を試しても改善されない場合はパソコンの環境・設定に合わないため  
使用できないと予測されます。他のパソコンを接続してお試しください。